


VITO®30 toiduõli filtreerimise süsteem

Lühijuhised

VITO
oil filter system

www.systemfiltration.com



Toitejuhe EI tohi ületada tööpiirkonda! Komistamise oht!
Ärge kasutage kahjustatud seadet!
Tähtpeaga kruvid tuleb pingutada enne iga kasutuskorda!
Ärge puudutage pöörlevaid osasid! Vigastuse oht!
Ärge liigutage VITO seadet töö ajal!
Hoidke VITO seadet ainult käepidemetest! Pärast filtreerimist on seade kuum! Põletuse oht!



Küsimuste korral või teeninduse osas palun võtke ühendust:

SYS Systemfiltration GmbH, Germany
Eltastraße 6
78532 Tuttlingen

telefon: +49 (0) 7461 / 962890
faksida: +49 (0) 7461 / 9628912
e-mail: info@systemfiltration.com